


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: <u>X = 6055607.76; Y = 584832.70</u> _____ _____ _____ _____ _____ Objektas: _____ _____ _____
Dangtis		ket	600				198.41	
Žemė		grunt			0.00		198.41	
Sienos		glžb						
Lubos								
Dugnas		glžb	1000		1.83		196.58	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.59	196.82	
			Vidinis		Apačia	1.79	196.62	
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus	1.48	196.93	
			Vidinis		Apačia	1.79	196.62	
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.41	197.00	
			Vidinis		Apačia	1.61	196.80	
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	E. Galdikas (vardas ir pavardė)		
	1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2021-11-16 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)