

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

40
(įrenginio numeris)


76310360

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	600				198.64
Žemė		bet			0.00		198.64
Sienos		glžb					
Lubos							
Dugnas		glžb	1000		2.24		196.40
	Nr. 1	PVC	Išorinis	315	Viršus	2.19	196.45
			Vidinis		Apačia	2.51	196.13
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus	2.19	196.45
			Vidinis		Apačia	2.51	196.13
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.84	196.80
			Vidinis		Apačia	2.04	196.60
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)


Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6055503.55; Y = 584901.30

Objektas:

Matavimus atliko	E. Galdikas (vardas ir pavardė)		
	1GKV-38 (geodezininko kv. paž.Nr.)	 (parašas)	2021-10-13 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž.Nr.)	(parašas)	(data)