

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	600				198.85
Žemė		tr			0.00		198.85
Sienos		glžb					
Lubos							
Dugnas		glžb	1000		2.01		196.84
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	250	Viršus	2.00	196.85
			Vidinis		Apačia	2.25	196.60
	Nr. 2	PVC	Išorinis	250	Viršus	2.00	196.85
			Vidinis		Apačia	2.25	196.60
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.68	197.17
			Vidinis		Apačia	1.88	196.97
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.96	196.89
			Vidinis		Apačia	2.16	196.69
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: yra
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6055503.02; Y = 584868.17

Objektas:

Matavimus atliko	E. Galdikas (vardas ir pavardė)		
	1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2021-10-12 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)