

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	600				198.65
Žemė		bet			0.00		198.65
Sienos		glžb					
Lubos							
Dugnas		glžb	1000		2.13		196.52
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	315	Viršus	1.82	196.84
			Vidinis		Apačia	2.13	196.52
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus	1.82	196.84
			Vidinis		Apačia	2.13	196.52
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.79	196.86
			Vidinis		Apačia	1.99	196.66
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: yra
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:


X = 6055583.55; Y = 584848.44

Objektas:

Matavimus atliko

E. Galdikas
(vardas ir pavardė)

1GKV-38
(geodezininko kv.paž.Nr.)


(parašas)

2021-10-13
(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)