


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>yra</u> (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	600				198.70	Ar yra vandens? <u>Ne</u>
Žemė		bet			0.00		198.70	Ar yra dujų? <u>Ne</u>
Sienos		blok						Pastabos:
Lubos								X = 6055570.60; Y = 584861.23
Dugnas		glžb	1500		3.73		194.97	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	3.57	195.13	
			Vidinis		Apačia	3.77	194.93	
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	3.56	195.14	
			Vidinis		Apačia	3.76	194.94	
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus	3.55	195.15	
			Vidinis		Apačia	3.66	195.04	
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Objektas:

Matavimus atliko	E. Galdikas (vardas ir pavardė)		
	1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2021-10-13 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)