

Motorų g.

(adresas)


76310365

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: 2 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	Ketus	650		205.11	Ar yra vandens?	Ne
Žemė			0.00	205.11	Ar yra dujų?	Ne
Sienos	G/B				Pastabos:	
Lubos	G/B	1000	0.40	204.71	X = 6055487.90; Y = 581013.56	
Dugnas	Betonas	1000	1.20	203.91	Objektas:	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis 160 Vidinis	Viršus Apačia 1.29	Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė) 2021-11-03 (data)
	Nr. 2	PVC	Išorinis 200 Vidinis	Viršus Apačia 1.30		
	Nr. 3	PVC	Išorinis 160 Vidinis	Viršus Apačia 1.29	Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė) 2021-11-03 (data)
	Nr. 4		Išorinis Vidinis	Viršus Apačia		
	Nr. 5		Išorinis Vidinis	Viršus Apačia	Matavimus atliko	IGKV-221 (geodezininko kv.paž.Nr.) 2021-11-03 (data)
	Nr. 6		Išorinis Vidinis	Viršus Apačia		
	Nr. 7		Išorinis Vidinis	Viršus Apačia	Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (data)
	Nr. 8		Išorinis Vidinis	Viršus Apačia		
	Nr. 9		Išorinis Vidinis	Viršus Apačia	Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (data)
	Nr. 10		Išorinis Vidinis	Viršus Apačia		
	Nr. 11		Išorinis Vidinis	Viršus Apačia	Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (data)
	Nr. 12		Išorinis Vidinis	Viršus Apačia		