

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	600				198.67
Žemė		bet			0.00		198.67
Sienos		glžb					
Lubos							
Dugnas		glžb	1000		2.42		196.25
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	315	Viršus	2.40	196.27
			Vidinis		Apačia	2.72	195.95
	Nr. 2	PVC	Išorinis	400	Viršus	2.35	196.32
			Vidinis		Apačia	2.75	195.92
	Nr. 3	PVC	Išorinis	250	Viršus	2.32	196.35
			Vidinis		Apačia	2.57	196.10
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.33	196.34
			Vidinis		Apačia	2.53	196.14
	Nr. 5	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.44	196.23
			Vidinis		Apačia	2.64	196.03
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6055470.70; Y = 584923.07

Objektas:

Matavimus atliko	E. Galdikas (vardas ir pavardė)		
	1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2021-10-07 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)