

Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	600				198.82
Žemė		tr			0.00		198.82
Sienos		glžb					
Lubos							
Dugnas		glžb	1000		2.60		196.22
Nr. 1	PVC	Išorinis	400	Viršus	2.60	196.22	
		Vidinis		Apačia	3.00	195.82	
Nr. 2	PVC	Išorinis	400	Viršus	2.60	196.22	
		Vidinis		Apačia	3.00	195.82	
Nr. 3	PVC	Išorinis	250	Viršus	2.41	196.41	
		Vidinis		Apačia	2.66	196.16	
Nr. 4		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 5		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 6		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: yra
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:


X = 6055457.61; Y = 584903.34

Objektas:

Matavimus atliko

E. Galdikas
(vardas ir pavardė)

1GKV-38
(geodezininko kv.paž.Nr.)


(parašas)

2021-10-12
(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)