

Vamzdžiai

| Pavadinimas |        | Medžiaga | Skersmuo arba matm., mm |     | Atstumas nuo dangčio, m |      | Altitudė |
|-------------|--------|----------|-------------------------|-----|-------------------------|------|----------|
| Dangtis     |        | ket      | 600                     |     |                         |      | 198.84   |
| Žemė        |        | tr       |                         |     | 0.00                    |      | 198.84   |
| Sienos      |        | glžb     |                         |     |                         |      |          |
| Lubos       |        |          |                         |     |                         |      |          |
| Dugnas      |        | glžb     | 1500                    |     | 3.26                    |      | 195.58   |
|             | Nr. 1  | PVC      | Išorinis                | 400 | Viršus                  | 2.85 | 195.99   |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  | 3.25 | 195.59   |
|             | Nr. 2  | PVC      | Išorinis                | 400 | Viršus                  | 2.85 | 195.99   |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  | 3.25 | 195.59   |
|             | Nr. 3  |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 4  |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 5  |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 6  |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 7  |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 8  |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 9  |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 10 |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 11 |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |
|             | Nr. 12 |          | Išorinis                |     | Viršus                  |      |          |
|             |        |          | Vidinis                 |     | Apačia                  |      |          |

Lipynės: yra  
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6055466.12; Y = 584898.88

Objektas:

Matavimus atliko

Matavimus atliko

Matavimus atliko

E. Galdikas  
(vardas ir pavardė)

1GKV-38  
(geodezininko kv.paž.Nr.)

2021-10-12  
(data)

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)