

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	600				198.90
Žemė		tr			0.00		198.90
Sienos		glžb					
Lubos							
Dugnas		glžb	1500		3.08		195.82
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	400	Viršus	2.97	195.93
			Vidinis		Apačia	3.37	195.53
	Nr. 2	PVC	Išorinis	400	Viršus	3.05	195.85
			Vidinis		Apačia	3.45	195.45
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.45	197.45
			Vidinis		Apačia	1.61	197.29
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: yra
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6055483.17; Y = 584887.03

Objektas:

Matavimus atliko

Matavimus atliko

Matavimus atliko

E. Galdikas (vardas ir pavardė)		
1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2021-10-12 (data)
(vardas ir pavardė)		
(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
(vardas ir pavardė)		
(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)