

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Vilnius, Sodybų g. 30

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(irenginio pavadinimas)

(jrenginio pavadinimas)

20



(irenginio numeris)

76310380

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	315				198.91
Žemė		tr			0.00		198.91
Sienos		pls					
Lubos		pls					
Dugnas		žv	28060x10460		5.13		193.78
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	315	Viršus	3.26	195.65
			Vidinis		Apačia	3.58	195.33
	Nr. 2		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	400	Viršus	3.18	195.73
			Vidinis		Apačia	3.58	195.33
	Nr. 4	PVC	Išorinis	315	Viršus	3.93	194.99
			Vidinis		Apačia	4.24	194.67
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: - (medžiaga, kiekis)


Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6055473.75; Y = 584882.37

Objektas:

Matavimus atliko	E. Galdikas (vardas ir pavardė)		
	1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2021-10-12 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)