

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>yra</u> (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	600				198.53	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		tr			0.00		198.53	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		glžb						Pastabos:	
Lubos								X = 6055446.95; Y = 584881.10	
Dugnas		glžb	700		1.71		196.82		
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.25	197.28		
			Vidinis		Apačia	1.45	197.08		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	E. Galdikas (vardas ir pavardė) 1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) 2021-10-07 (data)	
		Vidinis		Apačia					
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)	
		Vidinis		Apačia					
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)	
		Vidinis		Apačia					
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)	
		Vidinis		Apačia					
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)	
		Vidinis		Apačia					