

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>met 8</u> (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		bet	650				134.32	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		gr			0.08		134.24	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		bet						Pastabos:	
Lubos		bet	1000		1.00		133.32	X = 6064791.09; Y = 581973.03	
Dugnas		bet	1000		3.70		130.62		
Vamzdžiai	Nr. 1	asbc	Išorinis		Viršus				
			Vidinis	200	Apačia	3.28	131.04		
	Nr. 2	asbc	Išorinis		Viršus				
			Vidinis	300	Apačia	3.31	131.01		
	Nr. 3	asbc	Išorinis		Viršus				
			Vidinis	200	Apačia	3.28	131.04		
	Nr. 4	asbc	Išorinis		Viršus			Objektas:	
			Vidinis	200	Apačia	3.28	131.04		
	Nr. 5	PVC	Išorinis		Viršus				
			Vidinis	200	Apačia	2.76	131.56		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Evaldas Lisauskas (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				IGKV-1760 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)