

Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: <u>6</u> (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket		650				116.32		Ar yra vandens? <u>Ne</u>			
Žemė		žv				0.00		116.32		Ar yra dujų? <u>Ne</u>			
Sienos		bet								Pastabos:			
Lubos		bet		1000		0.00		116.32		X = 6064754.30; Y = 582310.58			
Dugnas		bet		1000		2.30		114.02					
Vamzdžiai	Nr. 1			Išorinis		Viršus							
				Vidinis		Apačia							
	Nr. 2	PVC			Išorinis		Viršus		1.71		114.61		
			200		Vidinis		Apačia		1.91		114.41		
	Nr. 3			Išorinis		Viršus							
				Vidinis		Apačia							
	Nr. 4			Išorinis		Viršus							
				Vidinis		Apačia							
	Nr. 5			Išorinis		Viršus							
				Vidinis		Apačia							
	Nr. 6			Išorinis		Viršus							
				Vidinis		Apačia							
	Nr. 7			Išorinis		Viršus							
				Vidinis		Apačia							
	Nr. 8			Išorinis		Viršus							
				Vidinis		Apačia							
	Nr. 9			Išorinis		Viršus							
				Vidinis		Apačia							
	Nr. 10			Išorinis		Viršus							
				Vidinis		Apačia							
	Nr. 11			Išorinis		Viršus							
				Vidinis		Apačia							
	Nr. 12			Išorinis		Viršus							
				Vidinis		Apačia							
										Matavimus atliko	Zita Grabovskaja (vardas ir pavardė)		
											1GKV-419 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-11-17 (data)
										Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
											(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
										Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
											(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)