

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

(irenginio numeris)

Ozo g., Vilnius

(adresas)


76320011

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6 _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				114.39	Ar yra vandens? Ne _____		
Žemė		c			0.00		114.39	Ar yra dujų? Ne _____		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1500		0.92		113.47	X = 6064889.51; Y = 582503.17		
Dugnas		bet	1500		3.59		110.80	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	3.39	111.00	Objektas:	_____	
			Vidinis		Apačia	3.59	110.80		_____	
	Nr. 2	PP	Išorinis	500	Viršus	3.26	111.13		_____	
			Vidinis		Apačia	3.76	110.63		_____	
	Nr. 3	PP	Išorinis	800	Viršus	2.79	111.60		_____	
			Vidinis		Apačia	3.59	110.80		_____	
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.49	112.90		_____	
			Vidinis		Apačia	1.69	112.70		_____	
	Nr. 5	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.23	113.16		_____	
			Vidinis		Apačia	1.43	112.96		_____	
	Nr. 6	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.50	112.89		_____	
			Vidinis		Apačia	1.70	112.69		_____	
Nr. 4a	PVC	Išorinis	200	Viršus	3.39	111.00	Matavimus atliko	J.Kašėta		
		Vidinis		Apačia	3.59	110.80		(vardas ir pavardė)		
Nr. 5a	PVC	Išorinis	200	Viršus	3.39	111.00	1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)	_____	2023-05-29	
		Vidinis		Apačia	3.59	110.80		(parašas)	(data)	
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 10		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv.paž.Nr.)	_____	_____	
		Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)	
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 12		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv.paž.Nr.)	_____	_____	
		Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)	