

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 7 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				113.52	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		113.52	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1000		1.02		112.50	X = 6064976.33; Y = 582586.67		
Dugnas		bet	1000		2.05		111.47			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.04	111.48			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.08	111.44			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.04	111.48			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-405		
			Vidinis		Apačia			(geodezinių kv.paž.Nr.)		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			(parašas)		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			2022-08-08		
			Vidinis		Apačia			(data)		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					