

Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				112.13
Žemė		grunt			0.00		112.13
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	1000		0.45		111.68
Dugnas		bet	1000		1.00		111.13
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.09	111.04
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.09	111.04
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: 2
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6064958.88; Y = 582620.77

Objektas:

LIETUVOS RESPUBLIKA

UAB

„Geodezinis standartas“

1994 m. rugpjūtis

A. Paskauskas
(vardas ir pavardė)

Matavimus atliko

1GKV-405
(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

2022-08-08
(data)

Matavimus atliko

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(data)