

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(įrenginio pavadinimas)

(irenginio numeris)

Širvintų g. 73 Vilnius

(adresas)


76320030

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 10 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				114.93	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		114.93	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.43		114.50	X = 6064517.25; Y = 582443.88		
Dugnas		bet	1000		2.77		112.16			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	300	Apačia	3.05		111.88		
	Nr. 2	PVC	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	300	Apačia	3.05		111.88		
	Nr. 3	PVC	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	200	Apačia	1.20		113.73		
	Nr. 4	PVC	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	200	Apačia	0.96		113.97	Objektas:	
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Zita Grabovskaja (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-419 (geodezizinko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-06-20 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezizinko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezizinko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezizinko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)