

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				162.26
Žemė		asf			0.00		162.26
Sienos		pls					
Lubos		bet	2400		1.74		160.52
Dugnas		pls	2400		14.52		147.74
Vamzdžiai	Nr. 1	pls	Išorinis	2250	Viršus	12.25	150.01
			Vidinis		Apacia	14.50	147.76
	Nr. 2	pls	Išorinis	2250	Viršus	12.27	149.99
			Vidinis		Apacia	14.52	147.74
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		

Lipynės: kopėčios

(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6064374.77; Y = 580311.17

Objektas:

Matavimus atliko

Matavimus atliko

Matavimus atliko

M. Juozaponis

(vardas ir pavardė)

1GKV-826

(geodezininko k.v. paž. Nr.)

(parašas)

2022-12-12

(data)

(vardas ir pavardė)

(geodezininko k.v. paž. Nr.)

(parašas)

(data)

(vardas ir pavardė)

(geodezininko k.v. paž. Nr.)

(parašas)

(data)