

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(įrenginio pavadinimas)

13

(jrenginio numeris)

(adresas)


76320062

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Vamzdžiai

Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	
Dangtis	ket	650				150.52	
Žemė	asf			0.00		150.52	
Sienos	pls						
Lubos	bet	2400		0.94		149.58	
Dugnas	pls	2400		3.59		146.93	
Vamzdžiai	Nr. 1	pls	Išorinis	1535	Viršus	2.06	148.47
			Vidinis		Apačia	3.59	146.93
	Nr. 2	pls	Išorinis	1099	Viršus	2.68	147.84
			Vidinis		Apačia	3.78	146.74
	Nr. 3	pls	Išorinis	1099	Viršus	2.68	147.84
			Vidinis		Apačia	3.78	146.74
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: kopėčios
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6064177.04; Y = 580323.92

Objektas:

Matavimus
atliko

M. Juozaponis
(vardas ir pavardė)

1 GKV-826
(geodezinių
kv. paž. Nr.)

(parašas)

2022-12-12
(data)

Matavimus
atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezinių
kv. paž. Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus
atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezinių
kv. paž. Nr.)

(parašas)

(data)