

Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				141.45
Žemė		asf			0.00		141.45
Sienos		pls					
Lubos		bet	2000		0,64		140.81
Dugnas		pls	2000		3.76		137.69
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	1000	Viršus	1.66	139.79
			Vidinis		Apacia	2.66	138.79
	Nr. 2	PP	Išorinis	1000	Viršus	2.76	138.69
			Vidinis		Apacia	3.76	137.69
	Nr. 3	pls	Išorinis	110	Viršus	1.32	140.13
			Vidinis		Apacia	1.43	140.02
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			

Lipynės: kopėčios

(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6064040.82; Y = 580385.49

Objektas:

M. Juozaponis
(vardas ir pavardė)

1GKV-826
(geodezininko
kv. paž. Nr.)

2022-12-12
(data)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(geodezininko
kv. paž. Nr.)

(parašas)

(data)

(vardas ir pavardė)

(geodezininko
kv. paž. Nr.)

(parašas)

(data)