

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	500				114.114	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		114.11	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos								X = 6064047.64; Y = 582002.59		
Dugnas		bet	700		2.14		111.97			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.66	112.45	Objektas: _____		
	Vidinis		Apačia							
	Nr. 2		Išorinis		Viršus					
	Vidinis		Apačia							
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
	Vidinis		Apačia							
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
	Vidinis		Apačia							
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
	Vidinis		Apačia							
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
	Vidinis		Apačia							
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T.Vaičiulis (vardas ir pavardė)		
Vidinis		Apačia		878 (geodezininko k.v.paž.Nr.)				<i>Parašas</i> (parašas)	2022-07-08 (data)	
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
Vidinis		Apačia		(geodezininko k.v.paž.Nr.)				(parašas)	(data)	
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
Vidinis		Apačia		(geodezininko k.v.paž.Nr.)				(parašas)	(data)	
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
Vidinis		Apačia		(geodezininko k.v.paž.Nr.)				(parašas)	(data)	
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
Vidinis		Apačia		(geodezininko k.v.paž.Nr.)				(parašas)	(data)	
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
Vidinis		Apačia		(geodezininko k.v.paž.Nr.)				(parašas)	(data)	