

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				147.30
Žemė		tr			0.00		147.30
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	940X2500		0,18		147.12
Dugnas		glžb	7250X3550		3.08		144.22
Vamzdžiai	Nr. 1	pls	Išorinis	2250	Viršus	0.83	146.47
			Vidinis		Apacia	3.08	144.22
	Nr. 2		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		

Lipynės: kopecios
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6063993.40; Y = 580229.63

Objektas:

Matavimus atliko M. Juozaponis
(vardas ir pavardė)

1GKV-826
(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

2023-02-22
(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)