

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: 0 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				129.56		Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		129.56		Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet							Pastabos:		
Lubos		ket	700		0.10		129.46		X = 6063807.26; Y = 580511.11		
Dugnas		bet	700		1.65		127.91				
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus				Objektas:		
			Vidinis		Apacia						
	Nr. 2	PVC	Išorinis	250	Viršus	1.07	128.49				
			Vidinis		Apacia	1.32	128.24				
	Nr. 3		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apacia						
	Nr. 4		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apacia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apacia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apacia						
	Nr. 7		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apacia						
	Nr. 8		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apacia						
	Nr. 9		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apacia						
	Nr. 10		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apacia						
	Nr. 11		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apacia						
	Nr. 12		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apacia						
Matavimus atliko				M.Juozaponis (vardas ir pavardė)		1 GKV-826 (geodezininko kv. paž.Nr.)		2022-12-12 (parašas) (data)			
Matavimus atliko								(vardas ir pavardė)			
Matavimus atliko						(geodezininko kv. paž.Nr.)		(parašas) (data)			
Matavimus atliko								(vardas ir pavardė)			
Matavimus atliko						(geodezininko kv. paž.Nr.)		(parašas) (data)			