

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Žalgirio g., Vilniaus m.

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)




9
(įrenginio numeris)

76320088

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>9</u> (medžiaga, kiekis)																													
Dangtis		ket	650				108.26	Ar yra vandens? <u>Ne</u>																													
Žemė		asf			0.00		108.26	Ar yra dujų? <u>Ne</u>																													
Sienos		glžb						Pastabos:																													
Lubos		glžb	1500		1.34		106.92	X = 6063832.42; Y = 581757.90																													
Dugnas		bet	1500		3.12		105.14																														
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	300	Viršus	3.10	105.16	Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė) 1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2022-08-11 (data)																										
			Vidinis		Apačia	3.40	104.86																														
	Nr. 2	PVC	Išorinis	300	Viršus	3.10	105.16						Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė) 1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2022-08-11 (data)																					
			Vidinis		Apačia	3.40	104.86																														
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.54	106.72											Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė) 1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2022-08-11 (data)																
			Vidinis		Apačia	1.70	106.56																														
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.52	106.74																Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė) 1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2022-08-11 (data)											
			Vidinis		Apačia	1.68	106.58																														
	Nr. 5	PVC	Išorinis	160	Viršus	1.52	106.74																					Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė) 1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2022-08-11 (data)						
			Vidinis		Apačia	1.68	106.58																														
	Nr. 6	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.00	107.26																										Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė) 1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2022-08-11 (data)	
			Vidinis		Apačia	1.20	107.06																														
Nr. 3a	PVC	Išorinis	160	Viršus	2.96	105.30	Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė) 1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2022-08-11 (data)																											
		Vidinis		Apačia	3.12	105.14																															
Nr. 4a	PVC	Išorinis	160	Viršus	2.96	105.30						Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė) 1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2022-08-11 (data)																						
		Vidinis		Apačia	3.12	105.14																															
Nr. 5a	PVC	Išorinis	160	Viršus	2.96	105.30											Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė) 1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2022-08-11 (data)																	
		Vidinis		Apačia	3.12	105.14																															
Nr. 6a	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.92	105.34																Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė) 1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2022-08-11 (data)												
		Vidinis		Apačia	3.12	105.14																															
Nr. 11		Išorinis		Viršus																							Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė) 1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2022-08-11 (data)							
		Vidinis		Apačia																																	
Nr. 12		Išorinis		Viršus																												Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė) 1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2022-08-11 (data)		
		Vidinis		Apačia																																	