

(Komunikacija)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys

(jrenginio pavadinimas)

Vilnius

(Miestas)

Kernavės

(Gatvè)

Nr.(_____) 21 KORTELE


76/32-0089, 111-C-7

(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės <u>8, metal.</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	650			108.874	Ar yra vandens <u>—</u>		
Žemė		Asfaltas		0.00		108.87	Ar yra dujų <u>—</u>		
Sienos		Betonas					Pastabos <u>X = 6063779.75; Y = 582236.92</u>		
Dugnas		Betonas	1500	2.32		106.55	<u>LAS07a.s.</u>		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus			UAB" Kerista"		
				Apačia	1.48	107.39			
	Nr. 2	PVC	315	Viršus					
				Apačia	2.56	106.31			
	Nr. 3	PVC	200	Viršus			Objekto nr.		
				Apačia	1.49	107.38			
	Nr. 1a	PVC	200	Viršus			Sudarė		Ž. Klimas
				Apačia	2.38	106.49			
	Nr. 3a	PVC	200	Viršus			Patikrino		T. Vaičiulis
				Apačia	2.55	106.32			
	Nr. 6			Viršus			2021–08–30 (įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					
Nr. 7			Viršus						
			Apačia						
Nr. 8			Viršus						
			Apačia						