

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>8</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				109.89	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		tr			0.00		109.89	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		0.73		109.16	X = 6063859.21; Y = 582344.08		
Dugnas		bet	1500		2.27		107.62			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	400	Apačia	2.49	107.40			
	Nr. 2	PVC	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	400	Apačia	2.67	107.22			
	Nr. 3	PVC	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	200	Apačia	1.33	108.56			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas: 		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			1 GKV-419 (geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis		Apačia					