



SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 10 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				109.45	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		109.45	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1500		0.76		108.69	X = 6063836.20; Y = 582343.22		
Dugnas		bet	1500		2.76		106.69			
Vamzdžiai	Nr. 1	glžb	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	600	Apačia	3.08	106.37			
	Nr. 2	glžb	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	600	Apačia	3.11	106.34			
	Nr. 3	ket	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	150	Apačia	2.45	107.00			
	Nr. 4	PVC	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	400	Apačia	2.85	106.60	Objektas:		
	Nr. 5	ket	Išorinis		Viršus					
			Vidinis	150	Apačia	2.11	107.34			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Zita Grabovskaja (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia			1GKV-419 (geodezizminko kv.paž.Nr.) (parašas) 2023-06-29 (data)		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia			(vardas ir pavardė)		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			(geodezizminko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)		
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			(geodezizminko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)		
			Vidinis		Apačia					