

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotakyno šulinys
(įrenginio pavadinimas)

6
(įrenginio numeris)


Apkaskų g. 35, Vilnius
(adresas)

76320092
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)


ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



063850
82950

76/32-0092



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: met., 5 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				109.04	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		109.04	Ar yra dujų?		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet						X=6063839.39 / Y=582973.55		
Dugnas		bet	1000		2.37		106.67	3-as vamzdis nenaudojamas		
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	Išorinis	300	Viršus			Objektas: Apkaskų g. 35, Vilnius		
			Vidinis		Apačia	2.61	106.43			
	Nr. 2	ker	Išorinis	400	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.61	106.43			
	Nr. 3	asbc	Išorinis	100	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.36	106.68			
	Nr. 4	asbc	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.22	106.82			
	Nr. 5	asbc	Išorinis	100	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.66	106.38			
	Nr. 6	PVC	Išorinis	110	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.63	107.41			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	2023-06-06 (parašas) (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)