


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>7</u> (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	700				96.13	Ar yra vandens? <u>Ne</u>
Žemė		tr			0.00		96.13	Ar yra dujų? <u>Ne</u>
Sienos		bet						Pastabos:
Lubos					0.75		95.38	X = 6063896.75; Y = 584248.79
Dugnas		bet	1500		1.99		94.14	
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus			
			Vidinis	315	Apacia	2.14	93.99	
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus			
			Vidinis	315	Apacia	2.11	94.02	
	Nr. 3a	PP	Išorinis		Viršus			
			Vidinis	200	Apacia	1.67	94.46	
	Nr. 4a	PP	Išorinis		Viršus			
			Vidinis	200	Apacia	1.66	94.47	
	Nr. 3b	PP	Išorinis		Viršus			
			Vidinis	200	Apacia	2.13	94.00	
	Nr. 4b	PP	Išorinis		Viršus			
			Vidinis	200	Apacia	2.14	93.99	
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apacia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apacia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apacia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apacia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apacia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apacia				

Matavimus atliko

S.Morozovas
(vardas ir pavardė)

1GKV-715
(geodezininko kv. paž. Nr.)


(parašas)

2023-10-07
(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv. paž. Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv. paž. Nr.)

(parašas)

(data)