

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>kopėčios</u> (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	650				129.16	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		asf			0.00		129.16	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		pls						Pastabos:	
Lubos		bet	1200		0.86		128.30	<u>X = 6063731.29; Y = 580483.12</u>	
Dugnas		pls	1200		4.19		124.97		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	1000	Viršus	3.19	125.97		
			Vidinis		Apacia	4.19	124.97		
	Nr. 2	PP	Išorinis	1000	Viršus	3.19	125.97		
			Vidinis		Apacia	4.19	124.97		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	160	Viršus	2.70	126.46		
			Vidinis		Apacia	2.86	126.30		
	Nr. 4	PVC	Išorinis	250	Viršus	1.28	127.88		
			Vidinis		Apacia	1.53	127.63		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apacia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apacia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apacia					
Nr. 8		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apacia					
Nr. 9		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apacia					
Nr. 10		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apacia					
Nr. 11		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apacia					
Nr. 12		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apacia					

Matavimus atliko	M.Juozaponis (vardas ir pavardė)		
	1GKV-826 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-12-12 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)