

Liet. nuot. tinkl., dren.

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys

(įrenginio pavadinimas)

22

(įrenginio numeris)

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Miglos g.

(adresas)


76320103

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: 0 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	ket	650		118.11	Ar yra vandens? Ne		
Žemė	asf		0.00	118.11	Ar yra dujų? Ne		
Sienos	bet				Pastabos:		
Lubos					X = 6063565.88; Y = 580614.32		
Dugnas	bet	700	1.20	116.91	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	Išorinis	Viršus		Matavimus atliko	M.Juozaponis (vardas ir pavardė)	
		Vidinis	Apačia			1GKV-826 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-12-12 (data)
	Nr. 2	PVC	Viršus	0.63	Matavimus atliko	(parašas)	
		Vidinis	Apačia	0.88		(parašas)	(data)
	Nr. 3		Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis	Apačia			(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 4		Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis	Apačia			(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 5		Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis	Apačia			(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 6		Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis	Apačia			(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 7		Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis	Apačia			(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 8		Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis	Apačia			(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 9		Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis	Apačia			(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 10		Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis	Apačia			(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 11		Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis	Apačia			(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 12		Viršus		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis	Apačia			(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)