

Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				126.12
Žemė		asf			0.00		126.12
Sienos		pls					
Lubos		bet	2000		0.82		125.30
Dugnas		pls	2000		3.92		122.20
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	1000	Viršus	1.09	125.03
			Vidinis		Apacia	2.09	124.03
	Nr. 2	PP	Išorinis	1000	Viršus	2.92	123.20
			Vidinis		Apacia	3.92	122.20
	Nr. 3	PVC	Išorinis	250	Viršus	1.24	124.88
			Vidinis		Apacia	1.49	124.63
	Nr. 4	PVC	Išorinis	250	Viršus	1.24	124.88
			Vidinis		Apacia	1.49	124.63
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			

Lipynės: kopėčios

(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6063645.99; Y = 580508.71

Objektas:

Matavimus atliko

M. Juozaponis

(vardas ir pavardė)

1GKV-826

(geodezininko kv. paž. Nr.)

(parašas)

2022-12-12

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv. paž. Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv. paž. Nr.)

(parašas)

(data)