

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Vilnius, Linkmenų g. 2A

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

2
(įrenginio numeris)


76320107

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				105.02
Žemė		asf			0.00		105.02
Sienos		bet					
Lubos		bet	700		0.72		104.30
Dugnas		bet	1000		1.48		103.54
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis		Viršus	1.32	103.71
			Vidinis	315	Apacia	1.63	103.39
	Nr. 2	PVC	Išorinis		Viršus	1.33	103.69
			Vidinis	315	Apacia	1.65	103.37
	Nr. 3	PVC	Išorinis		Viršus	1.35	103.67
			Vidinis	200	Apacia	1.55	103.47
	Nr. 4	PVC	Išorinis		Viršus	1.31	103.71
			Vidinis	200	Apacia	1.51	103.51
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		

Lipynės: 4
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6063741.64; Y = 581627.50

Objektas:
Vilnius, Linkmenų g. 2A

Matavimus
atliko

G. Špiklys (vardas ir pavardė)	
100Y-630 (geodezinio kvadrato Nr.)	2022-06-21 (data)
Matavimus atliko	
G. Špiklys (vardas ir pavardė)	
Matavimus atliko	
G. Špiklys (vardas ir pavardė)	