

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Vilnius, Linkmenų g. 2A

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

9
(įrenginio numeris)


76320107

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)


ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



63694.54

1572.11

va 103.34

104.71

63691.24

1575.92

Rep Nr.2
104.80

va 102.05

6063690.21

581575.97

Žemės darbai

va 103.14

va 102.08

60636

58157

104.80

3.409
8.51
1 PVC d200

va 103.07

104.7

60631

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				104.80
Žemė		asf			0.00		104.80
Sienos		bet					
Lubos		bet	700		0.91		103.89
Dugnas		bet	1500		2.62		102.18
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis		Viršus	2.41	102.40
			Vidinis	315	Apacia	2.72	102.08
	Nr. 2	PVC	Išorinis		Viršus	2.44	102.37
			Vidinis	315	Apacia	2.75	102.05
	Nr. 3	PVC	Išorinis		Viršus	1.46	103.34
			Vidinis	200	Apacia	1.66	103.14
	Nr. 3a	PVC	Išorinis		Viršus	2.35	102.45
			Vidinis	200	Apacia	2.55	102.25
	Nr. 4	PVC	Išorinis		Viršus	1.53	103.27
			Vidinis	200	Apacia	1.73	103.07
	Nr. 4a	PVC	Išorinis		Viršus	2.41	102.39
			Vidinis	200	Apacia	2.61	102.19
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		

Lipynės: 8

(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6063690.75; Y = 581576.49

Objektas:

Vilnius, Linkmenų g. 2A

Matavimus
atliko

G. Špiklys
(vardas ir pavardė)

100Y-630

(geodezinio
kvadrato Nr.)

MB

(parašas)

Kadastriniai

(geodezinio
kvadrato Nr.)

(parašas)

(data)

(data)

Matavimus
atliko

Matavimus
atliko

(vardas ir pavardė)

(data)

(data)