





ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalis


$$\begin{array}{r} 6063600 \\ + 581850 \\ \hline \end{array}$$

Vamzdžiai	Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: met., 15 (medžiaga, kiekis)					
	Dangtis	ket	670				108.42	Ar yra vandens? Ne					
	Žemė	grunt			0.00		108.42	Ar yra dujų? Ne					
	Sienos	bet						Pastabos:					
	Lubos	bet	2000		0.98		107.44	X=6063624.80 / Y=581843.76					
	Dugnas	bet	2000		3.97		104.45						
	Nr. 1	arm	Išorinis		Viršus			Objektas:					
			Vidinis	1280	Apačia	5.68	102.74						
	Nr. 2	arm	Išorinis		Viršus								
			Vidinis	1280	Apačia	5.68	102.74						
	Nr. 3	PP	Išorinis		Viršus								
			Vidinis	500	Apačia	5.12	103.30						
	Nr. 4		Išorinis		Viršus								
			Vidinis		Apačia								
	Nr. 5		Išorinis		Viršus								
			Vidinis		Apačia								
	Nr. 6		Išorinis		Viršus								
			Vidinis		Apačia								
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Algirdas Diska (vardas ir pavardė)				
			Vidinis		Apačia				1GKV-470 (geodezmininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2021-10-18 (data)		
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)					
		Vidinis		Apačia				(geodezmininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)					
		Vidinis		Apačia				(geodezmininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)					
		Vidinis		Apačia				(geodezmininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)					
		Vidinis		Apačia				(geodezmininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)					
		Vidinis		Apačia				(geodezmininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)			