




76320108
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: met., 17 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket		670				108.35		Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt				0.00		108.35		Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet								Pastabos:		
Lubos		bet		2000		1.10		107.25		X=6063620.75 / Y=581867.78		
Dugnas		bet		2000		4.46		103.89		3a=103.91		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus					Objektas:		
			Vidinis	500	Apačia	4.86	103.49					
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus							
			Vidinis	500	Apačia	4.86	103.49					
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus							
			Vidinis	200	Apačia	2.11	106.24					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 5		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 6		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
Nr. 7		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 8		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 9		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 10		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 11		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								
Nr. 12		Išorinis		Viršus								
		Vidinis		Apačia								

Matavimus atliko	Algirdas Diska (vardas ir pavardė)		
	1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2021-10-18 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)