




Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6063706.21; Y = 581960.03			
Dangtis		ket	650				106.06				
Žemė		grunt			0.00		106.06				
Sienos		glžb									
Lubos		glžb	2000		0.90		105.16				
Dugnas		skalda	2000		2.50		103.56	Objektas:			
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 2		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 3		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 4		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-12-13 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)