

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(irenginio pavadinimas)

130
(irenginio numeris)

Vilniaus m., Daugėlišio g.



(adresas)

76320110

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: 7 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	ket	650		109.16	Ar yra vandens? Ne		
Žemė			0.09	109.07	Ar yra dujų? Ne		
Sienos	glžb				Pastabos:		
Lubos	glžb	1500	1.05	108.11	X = 6063642.42; Y = 582399.84		
Dugnas	bet	1500	3.43	105.73	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis Vidinis	1000	Viršus Apačia	4.03	105.13
	Nr. 2	bet	Išorinis Vidinis	1000	Viršus Apačia	4.04	105.12
	Nr. 3	PVC	Išorinis Vidinis	110	Viršus Apačia	2.53	106.63
	Nr. 3a	PVC	Išorinis Vidinis	110	Viršus Apačia	3.38	105.78
	Nr. 4	PVC	Išorinis Vidinis	200	Viršus Apačia	1.15	108.01
	Nr. 4a	PVC	Išorinis Vidinis	200	Viršus Apačia	3.38	105.78
	Nr. 5	PVC	Išorinis Vidinis	110	Viršus Apačia	1.26	107.90
	Nr. 5a	PVC	Išorinis Vidinis	110	Viršus Apačia	3.38	105.78
	Nr. 6	PVC	Išorinis Vidinis	200	Viršus Apačia	1.17	107.99
	Nr. 6a	PVC	Išorinis Vidinis	200	Viršus Apačia	3.38	105.78
	Nr. 11		Išorinis Vidinis		Viršus Apačia		
	Nr. 12		Išorinis Vidinis		Viršus Apačia		
					Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė)	
					Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė)	2022-09-06
					Matavimus atliko	IGKV-221 (procedūrinio kv. pat. Nr.)	2022-09-06
					Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	