




76320110
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA



Vamzdžiai

Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	
Dangtis	Ketus	650				109.07	
Žemė				0.00		109.07	
Sienos	G/B						
Lubos	G/B	2000		0.75		108.32	
Dugnas	Betonas	2000		3.20		105.87	
Nr. 1	PP	Išorinis	1000	Viršus			
		Vidinis		Apačia	4.13	104.94	
	Nr. 2	PP	Išorinis	1000	Viršus		
			Vidinis		Apačia	4.14	104.93
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	3.92	105.15
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: 7
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6063589.36; Y = 582336.62

Objektas:

Matavimus atliko

G. Veikutytė
(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

2021-10-08
(data)

Matavimus atliko

D. Katilius
(vardas ir pavardė)

1GKV-221
(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

2021-10-08
(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)