

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Vilniaus m., T. Narbuto g.

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

3

(įrenginio numeris)


76320121

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6063258.68; Y = 580119.66		
Dangtis		ket	650				121.13			
Žemė		grunt			0.00		121.13			
Sienos		bet								
Lubos		bet	1000		0.93		120.20			
Dugnas		bet	1000		3.00		118.13	Objektas: _____ _____ _____		
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis	300	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.16	117.97			
	Nr. 2	bet	Išorinis	300	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.20	117.93			
	Nr. 3	asbc	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.50	119.63			
	Nr. 3a	asbc	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.93	118.20			
	Nr. 4	PE	Išorinis	225	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.97	118.16			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	P. Augūnas (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(data)	2023-05-12
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(data)	
			Vidinis		Apačia				(data)	
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(data)	
			Vidinis		Apačia				(data)	
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(data)	
			Vidinis		Apačia				(data)	
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(data)	
			Vidinis		Apačia				(data)	
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(data)	
			Vidinis		Apačia				(data)	