


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	650				109.51	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		c			0.00		109.51	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		bet						Pastabos:	
Lubos		bet	2000		0.65		108.86	X = 6063261.64; Y = 580693.87	
Dugnas		bet	2000		2.63		106.88		
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis	700	Viršus				
			Vidinis		Apačia	3.22	106.29		
	Nr. 2	bet	Išorinis	700	Viršus				
			Vidinis		Apačia	3.35	106.16		
	Nr. 3	asbc	Išorinis	300	Viršus				
			Vidinis		Apačia	3.33	106.18		
	Nr. 4	ker	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.36	108.15	Objektas:	
	Nr. 4a	ker	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	2.56	106.95		
	Nr. 5	PE	Išorinis	225	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.80	107.71		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	P. Augūnas (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				IGKV-878 (geodezininko kv.paž.Nr.)	
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)