

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

3
(įrenginio numeris)


Vilniaus m. Narbuto g.
(adresas)

76320124
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6063283.45; Y = 580814.25	
Dangtis		ket	650				107.94		
Žemė		asf			0.00		107.94		
Sienos		bet							
Lubos		bet	1000		0.37		107.57		
Dugnas		bet	1000		2.60		105.34	Objektas: _____ _____ _____	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	2.20	105.74		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	2.55	105.39		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	P.Augūnas (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	1GKV-878 (geodezininko kv.paž.Nr.)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	2023-05-12 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	2023-05-12 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	2023-05-12 (data)
			Vidinis		Apačia				