

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Vilniaus m. Narbuto g.

(adresas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

4

(įrenginio numeris)


76320124

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 12, met (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6063274.88; Y = 580813.06		
Dangtis		ket	650				108.30			
Žemė		grunt			0.00		108.30			
Sienos		bet								
Lubos		bet	2000		1.19		107.11			
Dugnas		bet	2000		3.66		104.64	Objektas:		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	315	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.79	104.51			
	Nr. 2	glžb	Išorinis	600	Viršus					
			Vidinis		Apačia	4.00	104.30			
	Nr. 3	PE	Išorinis	225	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.66	105.64			
	Nr. 4	PE	Išorinis	315	Viršus					
			Vidinis		Apačia	3.96	104.34			
	Nr. 5	PE	Išorinis	315	Viršus					
			Vidinis		Apačia	2.66	105.64			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	P. Augūnas (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-05-12 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-878 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-05-12 (data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(data)