

(adresas)

(irenginio pavadinimas)

4

(irenginio numeris)


76320128

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)


IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA


Vertikalinis



Horizontalis



28



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 0 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	450				107.41	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		107.41	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		pls						Pastabos:		
Lubos		pls	425		0.00		107.41	X = 6063366.99; Y = 581913.74		
Dugnas		pls	425		1.35		106.06			
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.15	106.26			
			Vidinis		Apačia		1.35			106.06
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	J. Kašėta		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	1GKV-395		2021-12-1
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)