


34
(jrenginio numeris)

76320130
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA

A diagram of a two-story building. The ground floor contains a circle with the number 2 next to it. The second floor is empty.



Vamzdžiai

Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	
Dangtis	ket	650		108.47	
Žemė			0.00	108.47	
Sienos	glžb				
Lubos	glžb				
Dugnas	bet	700	2.04	106.43	
Vamzdžiai	Nr. 1	Išorinis	Viršus		
		Vidinis	Apačia		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	Viršus	
			Vidinis	Apačia	1.51
	Nr. 3	Išorinis	Viršus		
		Vidinis	Apačia		
	Nr. 4	Išorinis	Viršus		
		Vidinis	Apačia		
	Nr. 5	Išorinis	Viršus		
		Vidinis	Apačia		
	Nr. 6	Išorinis	Viršus		
		Vidinis	Apačia		
	Nr. 7	Išorinis	Viršus		
		Vidinis	Apačia		
	Nr. 8	Išorinis	Viršus		
		Vidinis	Apačia		
	Nr. 9	Išorinis	Viršus		
		Vidinis	Apačia		
	Nr. 10	Išorinis	Viršus		
		Vidinis	Apačia		
	Nr. 11	Išorinis	Viršus		
		Vidinis	Apačia		
	Nr. 12	Išorinis	Viršus		
		Vidinis	Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6063411.66; Y = 582352.40

Objektas:

Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė)	
	IGKV-221 (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas)	2022-07-07 (data)
Matavimus atliko	D. Katilius (vardas ir pavardė)	
	IGKV-221 (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas)	2022-07-07 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
	IGKV-221 (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas)	(data)