

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

49

(įrenginio numeris)

Kintų g., Vilniaus m.



(adresas)

76320130

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 9 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6063373.22; Y = 582366.62		
Dangtis		ket	650				109.48			
Žemė		tr			0.00		109.48			
Sienos		glžb								
Lubos		glžb	2000		1.85		107.63			
Dugnas		bet	2000		4.26		105.22	Objektas:  A. Paškauskas (vardas ir pavardė)		
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis	1000	Viršus			Matavimus atliko	1GKV-405 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-10-27 (data)
			Vidinis		Apačia	4.95	104.53			
	Nr. 2	bet	Išorinis	1000	Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia	4.95	104.53			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	315	Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia	2.65	106.83			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	160	Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia	2.06	107.42			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					