

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				109.20
Žemė		tr			0.00		109.20
Sienos		glžb					
Lubos							
Dugnas		bet	700		1.65		107.55
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.17	108.03
	Vidinis		Apačia				
	Nr. 2		Išorinis		Viršus		
	Vidinis		Apačia				
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
	Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
	Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
	Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
	Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
Vidinis		Apačia					
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
Vidinis		Apačia					
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
Vidinis		Apačia					
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
Vidinis		Apačia					
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
Vidinis		Apačia					
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
Vidinis		Apačia					

Lipynės: 0 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6063321.55; Y = 582279.13



Objektas:

Matavimus atliko

Matavimus atliko

Matavimus atliko

A. Paškauskas
(vardas ir pavardė)

1 GK V-405
(geodezininko kv.paž.Nr.)

2023-10-26
(data)