

Vamzdžiai

Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	
Dangtis	ket	650				109.28	
Žemė	tr			0.00		109.28	
Sienos	glžb						
Lubos	glžb	1000		0.97		108.31	
Dugnas	bet	1000		1.50		107.78	
Nr. 1	PVC	Išorinis	250	Viršus			
		Vidinis		Apačia	1.57	107.71	
	Nr. 2	PVC	Išorinis	250	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.68	107.60
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 4
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6063322.17; Y = 582292.33

Objektas:

LIETUVOS RESPUBLIKA

UAB

„Geodezinis standartas“

VII NJIS

Matavimus atliko

A. Paškauskas
(vardas ir pavardė)

1GKV-405
(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

2023-10-26
(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)