

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

5
(įrenginio numeris)


P. Vileišio g. Vilnius, Vilniaus m. sav.
(adresas)

76320137
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)


ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 5 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6063349.36; Y = 584230.51 Objektas:		
Dangtis		ket	700				94.83			
Žemė		tr			0.00		94.83			
Sienos		bet								
Lubos					0.87		93.96			
Dugnas		bet	1000		1.53		93.30			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	S.Morozyas (vardas ir pavardė) 1GKV-715 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2023-10-08 (data)
			Vidinis	200	Apačia	1.61	93.22			
	Nr. 2	PP	Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis	315	Apačia	1.73	93.10			
	Nr. 3	PP	Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis	200	Apačia	1.62	93.21			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					